



SDSA-PT2023-0981

211512340993

环境检测报告

(编号: SDSA-HJ2023-09129)



项目名称: 9月月度检测

企业单位: 山东威特化工有限公司顺丁橡胶分厂

检测类别: 例行检测

山东胜安检测技术有限公司

2023年9月28日



说 明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据

环境检测报告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-00120

委托单位

山东美特佳生态建材有限公司

分厂

单位地址

山东省东营市垦利区胜坨镇



环境检测报告

11-2020

SDSA-HJ2023-09129

项目及方法

检测项目	方法	依据
颗粒物	HJ83-2017	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
苯并[a]芘	HJ 38-2017	污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法
总镍	GB/T 11909-2019	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法

分析及检测仪器

仪器名称	型号	设备编号
便携式风速风向仪	PLC-16025	135
五合一快速检测仪	AZ8910	931
流量低浓度测定仪	3012H-D	388
电子天平	AUW-120D	444
低浓度称量恒温恒湿系统	NVN-800	443
原子吸收分光光度计	TAS-990	101
气相色谱仪	GC-7820	121
真空布袋采样箱	KB-6D	160

附件：现场照片、报告、检验检测专用章和骑缝章

25			
1.5			
第三次			
0	FQ20230925L8	FQ20230925L9	FQ20230925L7
	8.44	7.65	
	8.06		
	0.281		
	FQ20230925L7		
	1.6		
	0.0558		
	34854		
	4.4		
	6.7		
	42.9		

告

SDSA-HJ2023-09129

表)	风速(m/s)	总云量	低云量 _☁	风向
	2.2	8	3	东北